

Wij hebben een uitgebreid netwerk voor inspecties van IBC werken .

Daarnaast voeren wij ook inspecties uit op onder en boven afdichting constructies van stortplaatsen.

Zowel de minerale afdichting als de kunststofafdichting.

De Deskundig inspecteur waar wij mee samenwerken is geaccrediteerd.

NEN UIT 83 Deel 1 materialen

NEN UIT 84 Deel 2 aanleg en acceptatie

NEN UIT 85 Deel 3 lasaanbevelingen.

Verder kunnen wij adviseren en behulpzaam zijn.



Bodem beschermende voorziening vloeistofdicht ten behoeve van afval water



Inspectie aansluitingen doorspuit put



Inspectie IBC werk



Testen van eindkap hdpe met een sparktester